

无mainpower供电

2024-11-14 16:13 - 永琪 徐

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-18
指派给:	永琪 徐	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	已验证通过，该问题关闭
Bug-实际关闭日期:	2024-12-02	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
上逻辑1,3，分别代表LB,TURN,在断开main power后，有如下表现： 1 所有功能仍正常点亮，与预期不符，应该为只有chn1有输出； 2 拔掉logic1，会导致LB和TURN全部熄灭；插回logic1后，会导致LB和turn一起逐渐缓慢亮起，与上版本表现不一致； 3 单独插拔logic3，可以正常控制turn功能的亮灭，该条正常；			
Bug-根本原因分析			
重新复测后，无缓慢亮起，其他现象不变			

历史记录

#1 - 2024-11-15 19:56 - 涛 陆

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-16
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题分析
- 指派给 从 涛 陆 变更为 捷 陈
- Bug-根本原因分析 已更新。

#2 - 2024-11-17 13:28 - 永琪 徐

- 计划完成日期 从 2024-11-16 变更为 2024-11-18
- 指派给 从 捷 陈 变更为 涛 陆
- 开始日期 从 2024-11-14 变更为 2024-11-17

上逻辑1,3，分别代表LB,TURN,在断开main power后，目前该条存在以下问题：
1 所有功能仍正常点亮，与预期不符，应该为只有chn1有输出；
2 上述所说的缓慢亮起

#3 - 2024-11-27 09:28 - 涛 陆

- 状态 从 Bug-问题分析 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛 陆 变更为 永琪 徐
- Bug-验证说明 已更新。

#4 - 2024-11-27 11:22 - 斌 徐

- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0

#5 - 2024-11-27 12:37 - 逍然 冯

- Bug-根本原因分析 已更新。

#6 - 2024-12-02 10:05 - 永琪 徐

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-12-02
- Bug-验证说明 已更新。