

FORD LDM Localization - Bug #3084

DRL不关联FTP时，先打开位置，再开启FTP，位置灯会熄灭；DRL关联FTP，先打开位置/日行，再开启FTP，均会熄灭

2024-11-14 19:59 - 云浩 汪

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-26
指派给:	云浩 汪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	在H005版本模块上验证，没有问题
Bug-实际关闭日期:	2025-03-10	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
问题描述： DRL不关联FTP时，先打开位置，再开启FTP，位置灯会熄灭；DRL关联FTP，先打开位置/日行，再开启FTP，均会熄灭			
前提条件： AYZ1.8 默认dataset/仅更改DRL_ON_FTP			
操作步骤： 1、开启位置灯 2、开启超车灯			
结果描述： 1、位置灯打开 2、位置灯关闭（不应关闭）			
Bug-根本原因分析			
可能是HB和DRL在同一个buck上面，导致的问题			

历史记录

- #1 - 2024-11-15 16:17 - 涛 陆
- 计划完成日期 从 2024-11-21 变更为 2024-11-15

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题分析

- 指派给 从 涛 陆 变更为 捷 陈

- Bug-优先级 从 低 变更为 高

- Bug-根本原因分析 已更新。
- #2 - 2024-11-20 15:47 - 云浩 汪
- AXY1.9复测，不关联，点FTP时PL会变弱且低边后面不亮；关联，点FTP时PL/DRL会变弱且低边后面不亮
- #3 - 2024-11-25 08:16 - 捷 陈
- 指派给 从 捷 陈 变更为 鹏亮 钱
- #4 - 2024-11-27 11:08 - 斌 徐
- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H005_SW0007169.A003.0
- #5 - 2025-03-11 15:25 - 希星 柯
- 计划完成日期 从 2024-11-15 变更为 2025-02-26

- 状态 从 Bug-问题分析 变更为 Bug-已关闭

- 指派给 从 鹏亮 钱 变更为 云浩 汪

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-03-10

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。