

FORD LDM Localization - Bug #3085

1.8回归测试-3.5_0154DRL/PL多颗ELD短路故障测试

2024-11-15 08:56 - 道然 冯

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-15
指派给:	槐 杨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	修改测试用例
Bug-实际关闭日期:	2024-11-16	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
设置NTC25度 设置BIN X 2000Ohm，处于正常RBIN 档位范围 IGN信号 ="RUN/Start" 配置： Channel2_usage_cfg=0x03 Channel3_usage_cfg=0x03 DRL_Failure_Report_cfg=0x01 DRL_Failure_Deact_cfg =1 预期测试结果为多颗LED短路故障后另一通道不关闭，实际测试结果为一侧通道多颗LED短路故障后，另一通道也会关闭			
Bug-根本原因分析			
测试用例错误 已完成修改			

历史记录

- #1 - 2024-11-15 13:47 - 涛 陆
- 计划完成日期 从 2024-11-14 变更为 2024-11-15
 - 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
 - 指派给 从 涛 陆 变更为 槐 杨
 - Bug-根本原因分析 已更新。
 - Bug-验证说明 已更新。
- #2 - 2024-11-16 15:20 - 槐 杨
- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
 - % 完成 从 0 变更为 100
 - Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-16
 - Bug-根本原因分析 已更新。