

FORD LDM Localization - Bug #3089

LIN通讯点灯时，IGN信号为OFF，左侧PL灯的亮灭会被右侧PL的点灯信号影响

2024-11-15 13:58 - 平平 陈

状态:	Bug-问题回归验证	开始日期:	2024-11-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-15
指派给:	平平 陈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	低	Bug-验证说明:	验证失效项
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
描述			
前提条件： DRL/PL配置为LIN,IGN信号为OFF			
问题描述： PL通过上位机点灯时，左侧PL灯的亮灭会被右侧PL的点灯信号影响			
操作步骤： 1.电源电压置高，IGN信号为OFF； 2.上位机设置Position_Park_Left_Cmd=ON； 3.上位机设置Position_Park_Right_Cmd信号在ON和OFF之间反复切换；			
期望结果： 左侧PL灯长亮，不受右侧PL点灯信号影响			
实际结果： PL右侧点灯信号在ON和OFF之间反复切换7次后，左侧PL会被右侧PL信号点亮或者关闭.			
Bug-根本原因分析			
复现问题			
尝试复现后未出现问题状况			

历史记录

- #1 - 2024-11-15 16:53 - 涛陆
- 计划完成日期 被设置为 2024-11-15
 - 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题分析
 - 指派给 从 涛陆 变更为 帅辉罗
 - Bug-根本原因分析 已更新。

- #2 - 2024-11-20 09:44 - 帅辉罗
- 尝试复现后未出现问题状况

- #3 - 2024-11-20 09:45 - 帅辉罗
- 指派给 从 帅辉罗 变更为 涛陆
 - Bug-根本原因分析 已更新。

- #4 - 2024-11-27 11:09 - 斌徐
- 指派给 从 涛陆 变更为 帅辉罗

复现问题

#5 - 2024-11-27 11:23 - 斌 徐

- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0

#6 - 2024-12-02 13:45 - 帅辉 罗

- 指派给 从 帅辉 罗 变更为 涛 陆

在A002.0上，问题已复现

#7 - 2025-02-25 08:48 - 涛 陆

- 状态 从 Bug-问题分析 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛 陆 变更为 平平 陈
- 目标版本 从 H004_SW0007169.A002.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2
- Bug-验证说明 已更新。

目标版本改为A003.2

文件

上位机配置截图.png	74.4 KB	2024-11-15	平平 陈
-------------	---------	------------	------