

FORD LDM Localization - Bug #3093

LB Failsafe模式不满足LSD控制的LED不点亮

2024-11-15 17:24 - 娟高

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-17
指派给:	娟 高	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	仅验证失效项
Bug-实际关闭日期:	2024-11-22	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
低边控制LB通道上4颗灯，关闭电源，LB逻辑线置高，进入Failsafe模式，4颗灯仍然可以点亮			
Bug-根本原因分析			
Failsafe模式未控制LSSS			

历史记录

#1 - 2024-11-15 18:44 - 娟高

配置004D7E1041028BA9EFCB228D94300000000000088C1008020000800012D2D2D2D2D2D008C8C8C8C8C8C80040404040404300050505050505BC0
800357520006AEA6000D5D50001ABA8107225A580000000000000000000000001111124FB9CC

#2 - 2024-11-15 21:21 - 涛陆

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-17
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛陆 变更为 娟高
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#3 - 2024-11-16 14:57 - 槐杨

A001.9新软件已验证可以熄灭

#4 - 2024-11-22 10:25 - 娟高

- 状态从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- % 完成从 0 变更为 100
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-22

1.9版本已修复