

FORD LDM Localization - Bug #3099

Failsafe模式下LB、TI的降功率曲线不对

2024-11-15 18:46 - 娟高

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-17
指派给:	涛 陆	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	1.9版本已可以满足降功率曲线
Bug-实际关闭日期:	2024-11-22	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述

可降功率，但曲线与配置差异很大

[illegible]

Bug-根本原因分析

这里的不降功率是指电源电压还是NTC还是其他？高娟回答：NTC1.9版本已修复

历史记录

#1 - 2024-11-16 15:50 - 涛陆

- 跟踪从 错误 变更为 Bug

- 状态从新建变更为Bug-问题分析

- Bug-优先级 被设置为 中

- Bug-根本原因分析已更新。

#2 - 2024-11-22 10:24 - 娟高

- 状态从 Bug-问题分析 变更为 Bug-已关闭

- % 完成从 0 变更为 100

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-22

- Bug-根本原因分析已更新。

- Bug-验证说明已更新。