

FORD LDM Localization - Bug #3100

LB Failsafe模式下通道2、3、4配置为LB，通道2、3、4无输出

2024-11-15 18:51 - 娟高

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-17
指派给:	娟 高	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	低	Bug-验证说明:	仅验证失效项
Bug-实际关闭日期:	2024-11-22	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
1.配置Channel2、3、4_usage_cfg=0x01, 进入LBFailsafe模式, 2、4通道有输出 配置004D7E1041028B983E7CB228D94300000000000088C10080200000800012D2D2D2D2D008C8C8C8C8C8C80040404040404300050505050505BC0800357520006AEA6000D5D50001ABA8107225A58000000000000000000001111124FC888			
Bug-根本原因分析			
下一版本开发			

历史记录

#1 - 2024-11-16 15:30 - 涛陆

- 跟踪 从 错误 变更为 Bug
- 状态 从 新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛陆 变更为 娟高
- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0
- Bug-优先级 被设置为 低
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2024-11-16 15:53 - 槐杨

A001.9已修改

#3 - 2024-11-22 10:16 - 娟高

- 状态从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- % 完成从 0 变更为 100
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-22