

FORD LDM Localization - Bug #3104

NTC阻值对应温度和实际软件读到反馈的温度相差较大

2024-11-15 21:28 - 云浩 汪

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-22
指派给:	涛 陆	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	阻值偏差多，温度实际是再±5℃范围内
Bug-实际关闭日期:	2024-11-16	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
版本： A001.8			
dataset： clipboard-202411152126-a2yf5.png			
clipboard-202411152127-noeni.png			
问题描述： NTC阻值对应温度和实际软件读到反馈的温度相差较大			
dataset设置的R0=47，B=41，接上2900Ω的电阻，软件反馈的100℃，对照表上是2576Ω，差别有点大			
Bug-根本原因分析			
软件计算偏差			

历史记录

- #1 - 2024-11-16 16:30 - 涛 陆
- 状态从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-16

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。

文件

clipboard-202411152126-r8t4s.png	6.93 KB	2024-11-15	云浩 汪
clipboard-202411152127-noeni.png	7.64 KB	2024-11-15	云浩 汪