

FORD LDM Localization - Bug #3106

DRL/PL功能RBin故障无反馈信息

2024-11-17 14:59 - 永琪徐

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-18
指派给:	涛陆	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	已解决
Bug-实际关闭日期:	2024-11-18	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述
DRL、PL功能的RBin开短路故障和RBin超出档位范围后，在上位机上都无故障反馈，与上版本不一致，不符合要求
Bug-根本原因分析
dataset版本不一致，目前拿最新版本已无问题

历史记录

#1 - 2024-11-18 15:12 - 永琪徐

- 计划完成日期 被设置为2024-11-18
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为2024-11-18
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。