

FORD LDM Localization - Bug #3113

Ford_SWET_3.5_577 —— LSSS调光时，通道单颗/多颗短路故障是否能准确检测

2024-11-18 14:10 - 槐 杨

状态:	已解决	开始日期:	2024-11-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-22
指派给:	永琪 徐	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:		Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
LSSS调光时，会影响通道电压值，通道单颗/多颗短路故障是否能准确检测			

历史记录

- #1 - 2024-11-27 11:28 - 斌 徐
- 跟踪 从 错误 变更为 Bug
- 状态 从 新建 变更为 Bug-新建
- #2 - 2024-11-27 11:28 - 斌 徐
- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0
- #3 - 2024-11-27 15:34 - 槐 杨
- 主题 从 LSSS调光时，通道单颗/多颗短路故障是否能准确检测 变更为 Ford_SWET_3.5_577 —— LSSS调光时，通道单颗/多颗短路故障是否能准确检测
- Bug-优先级 被设置为 中
- #4 - 2025-01-02 13:27 - 涛 陆
- 跟踪 从 Bug 变更为 功能
- 状态 从 Bug-新建 变更为 已解决
- 指派给 从 涛 陆 变更为 槐 杨
- Bug-优先级 已删除 (中)
- 当LSSS100%是判断短路条件为channel颗数+lss颗数；
- 当LSSS小于100%是判断短路条件为channel颗数。
- 请编写测试用例
- #5 - 2025-01-03 14:57 - 槐 杨
- 指派给 从 槐 杨 变更为 涛 陆
- y已按软件策略更新测试用例
- #6 - 2025-01-03 15:03 - 槐 杨
- 目标版本 从 H004_SW0007169.A002.0 变更为 H005_SW0007169.A003.0
- #7 - 2025-01-03 15:05 - 槐 杨
- 跟踪 从 功能 变更为 Bug
- #8 - 2025-01-10 16:13 - 槐 杨
- 指派给 从 涛 陆 变更为 永琪 徐
- 完成A003.0测试