

FORD LDM Localization - Bug #3119

LB Failsafe模式不满足通道开路短路故障报警

2024-11-22 10:37 - 娟高

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-25
指派给:	涛陆	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	该问题已验证，现象是正常的
Bug-实际关闭日期:	2024-11-25	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
步骤			
1、关闭电源，上run/start档			
2、input Channel1使能（L/RF_Low_Beam_Ckt置高）			
3、进入Failsafe模式			
4.当制造通道1开路短路故障时需要上报故障。			
状况描述：进入LBFailsafe模式后，通道1无论有没有故障都会报警（报警图片见附件），所以此条无法测试			
只有当处于正常点灯LB时故障报警才会消失			
clipboard-202411221034-2lgfh.png			
Bug-根本原因分析			
dataset配置的参数有问题以及RBIN在当时测试时未连接，目前复测下来现象已正常			

历史记录

#1 - 2024-11-22 10:38 - 娟高

- 跟踪从 错误 变更为 Bug
- 状态从 新建 变更为 Bug-新建
- Bug-优先级 被设置为 高

#2 - 2024-11-22 10:41 - 娟高

配置004D7E1041028BA89EFCB228D94300000000000088C10080200000800012D2D2D2D2D2D008C8C8C8C8C8C8004040404040404040430005050505050505BC0800357520006AEA6000D5D50001ABA8107225A580000000000000000000000111124FB9CC

#3 - 2024-11-25 16:29 - 永琪徐

- 状态从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭
- % 完成从 0 变更为 100
- Bug-优先级从 高 变更为 中
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-25
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

文件

clipboard-202411221034-2lgfh.png	26 KB	2024-11-22	娟高
----------------------------------	-------	------------	----