

FORD LDM Localization - 功能 #3128

功能 # 2606 (进行中): Ford_SYSR : FS_REQ0085_V1 Ford Functional Safety
功能 # 2766 (反馈): Ford_SWER_0085_0001: APP-SSR

Ford_SSR_0085_0001_0004:TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault

2024-11-28 10:19 - 盛炜 朱

状态:	新建	开始日期:	2024-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-25
指派给:	斌 徐	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
描述			
MCU shall monitor the BUCK power Input provided by TPS92682, in case of abnormal voltage (out of range of paramter voltage±20%)			
SW Fault handling time: 600ms			
Safe State: 1.report fault 2.reinit boost			
子任务:			
功能 # 3153: TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault文档及架构图变更			新建
功能 # 3154: TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault软件代码变更			已解决

历史记录

#1 - 2024-11-28 19:48 - 希星 柯

- 计划完成日期 被设置为 2024-12-04
- 开始日期 被设置为 2024-12-04

#2 - 2024-11-28 19:48 - 希星 柯

- 指派给 从 斌 徐 变更为 希星 柯

#3 - 2024-11-28 20:18 - 希星 柯

- 指派给 从 希星 柯 变更为 斌 徐

#4 - 2025-03-03 13:42 - 涛 陆

- 目标版本 从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2

功能安全部分目标版本更改为3.2