

FORD LDM Localization - 功能 #3132

功能 # 2606 (进行中): Ford_SYSR : FS_REQ0085_V1 Ford Functional Safety

功能 # 2766 (反馈): Ford_SWER_0085_0001: APP-SSR

Ford_SSR_0085_0001_0008:TSR_010_spi communication error

2024-11-28 10:25 - 盛炜 朱

状态:	新建	开始日期:	2024-12-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-25
指派给:	斌 徐	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
描述			
TPS92520 shall monitoring the SPI communication with MCU, TPS92520 shall trigger safe state to force the low beam on wihtin 1000ms , When any of the following conditions occur: 1. Any of the DATA bits during a read command are non-zero. 2. There is a parity error in the previously received command. 3. no feedback message 4. crc error SW Fault Handling time: 800ms Safe State: 1.buck boost failsafe mode 2.report fault			
子任务:			
功能 # 3161: TSR_010_spi communication error 文档及架构图变更			新建
功能 # 3162: TSR_010_spi communication error 软件代码变更			已解决

历史记录

- #1 - 2024-11-28 19:52 - 希星 柯
 - 指派给 从 斌 徐 变更为 希星 柯
 - 开始日期 被设置为 2024-12-11
- #2 - 2024-11-28 19:52 - 希星 柯
 - 计划完成日期 被设置为 2024-12-10
 - 开始日期 从 2024-12-11 变更为 2024-12-10
- #3 - 2024-11-28 20:31 - 希星 柯
 - 指派给 从 希星 柯 变更为 斌 徐
- #4 - 2025-03-03 13:43 - 涛 陆
 - 目标版本 从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2
- 功能安全部分目标版本更改为3.2