

FORD LDM Localization - Bug #3144

Ford_SWET_3.5_0109

2024-11-28 14:46 - 稚媛 黄

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-28
指派给:	凡慧 孔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:	负载问题		

描述 条件：配置NTC功能，配置故障联动 预期结果：当NTC电阻故障时，LDM也需要按照NTC最低降功率值输出 描述：功能故障时，NTC开路时，NTC并未按照最低功率值输出，并且电流为0
Bug-根本原因分析 负载问题

历史记录

#1 - 2024-11-28 14:50 - 稚媛 黄

- 描述 已更新。

#2 - 2024-11-28 14:56 - 稚媛 黄

- 目标版本从 H004_SW0007169.A002.0 变更为 H005_SW0007169.A003.0

#3 - 2024-11-28 15:18 - 稚媛 黄

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-28

- 状态从 Bug-新建 变更为 Bug-不是问题

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-不是问题原因 被设置为 负载问题

#4 - 2024-12-04 09:42 - 稚媛 黄

- 目标版本从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H004_SW0007169.A002.0

#5 - 2025-02-25 09:06 - 涛 陆

- 指派给从 涛 陆 变更为 凡慧 孔

不是问题，请关闭问题

#6 - 2025-02-25 09:23 - 凡慧 孔

- 状态从 Bug-不是问题 变更为 Bug-已关闭

- % 完成从 0 变更为 100