FORD LDM Localization - 功能 #3154

功能 # 2606 (进行中): Ford_SYSR : FS_REQ0085_V1 Ford Functional Safety

功能 # 2766 (反馈): Ford_SWER_0085_0001: APP-SSR

功能 # 3128 (新建): Ford_SSR_0085_0001_0004:TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault

TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault软件代码变更

2024-11-28 20:14 - 希星柯

状态:	已解决	开始日期:	2024-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-05
指派给:	希星柯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
描述			
已经按Software Safety Specification需求完成			

历史记录

#1 - 2024-12-06 19:33 - 希星柯

- 目标版本从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H005_SW0007169.A003.0

#2 - 2025-03-03 16:43 - 涛陆

- 目标版本从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2

功能安全放在3.2完成

#3 - 2025-03-04 10:37 - 希星柯

- 描述已更新。

- 状态从新建变更为已解决

#4 - 2025-03-04 10:38 - 希星柯

- % 完成从 0 变更为 100