

FORD LDM Localization - 功能 #3156

功能 # 2606 (进行中): Ford_SYSR : FS_REQ0085_V1 Ford Functional Safety

功能 # 2766 (反馈): Ford_SWER_0085_0001: APP-SSR

功能 # 3129 (新建): Ford_SSR_0085_0001_0005:TSR_007_LDM temperature fault

TSR_007_LDM temperature fault代码软件变更

2024-11-28 20:17 - 希星 柯

状态:	已解决	开始日期:	2024-12-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-06
指派给:	希星 柯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2024-11-28 20:20 - 希星 柯
 - 计划完成日期 从 2024-12-05 变更为 2024-12-06
 - 开始日期 从 2024-12-04 变更为 2024-12-05
- #2 - 2024-12-06 19:33 - 希星 柯
 - 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H005_SW0007169.A003.0
- #3 - 2025-03-03 16:43 - 涛 陆
 - 目标版本 从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2

功能安全放在3.2完成
- #4 - 2025-03-04 10:40 - 希星 柯
 - 状态 从 新建 变更为 已解决
 - % 完成 从 0 变更为 100

已按Software Safety Specification完成功能