

FORD LDM Localization - 功能 #3162

功能 # 2606 (进行中): Ford_SYSR : FS_REQ0085_V1 Ford Functional Safety

功能 # 2766 (反馈): Ford_SWER_0085_0001: APP-SSR

功能 # 3132 (新建): Ford_SSR_0085_0001_0008:TSR_010_spi communication error

TSR_010_spi communication error 软件代码变更

2024-11-28 20:30 - 希星 柯

状态:	已解决	开始日期:	2024-12-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-11
指派给:	希星 柯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2024-12-06 10:12 - 希星 柯
- 状态从 新建 变更为 进行中
- #2 - 2024-12-06 19:19 - 希星 柯
- 目标版本从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H005_SW0007169.A003.0
- #3 - 2024-12-06 20:16 - 希星 柯
- 状态从 进行中 变更为 已解决
- % 完成从 0 变更为 100
- #4 - 2025-03-03 16:43 - 涛 陆
- 目标版本从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2

功能安全放在3.2完成