

FORD LDM Localization - Bug #3177

LIN lost恢复失效

2024-11-29 16:41 - 永琪 徐

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-29
指派给:	涛 陆	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	在2.0版本上该软件问题已经修复
Bug-实际关闭日期:	2024-12-02	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
DRL和HB功能：在下面两种测试情形下，功能无法进行恢复，与预期不符 停发报文10s后，500ms内，发送三帧/两帧有效报文，功能应该可以进行恢复点亮，实测未恢复点亮 报文损坏10s后，500ms内，发送三帧/两帧有效报文，功能应该可以进行恢复点亮，实测未恢复点亮 失效项具体用例编号为： Ford_SWET_3.5_410——Ford_SWET_3.5_417 Ford_SWET_3.5_366——Ford_SWET_3.5_373 新增：雾灯，SM灯和车标灯都存在该情况			
Bug-根本原因分析			
已修复			

历史记录

#1 - 2024-12-02 08:15 - 永琪 徐

- 描述 已更新。

#2 - 2024-12-02 13:06 - 永琪 徐

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-12-02

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。

#3 - 2024-12-05 15:16 - 永琪 徐

- 描述 已更新。

- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0