FORD LDM Localization - Bug #3179

Ford_SWET_3.5_320 电源电压高于16V，TURN RBIN开路应不报故障，实测硬线outage会报警

2024-11-29 17:58 - 帅辉罗

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-29
指派给:	帅辉罗	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	仅验证失效项
Bug-实际关闭日期:	2024-11-29	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述 电源电压高于16V，RBIN开路应不报故障，实测硬线outage会报警
Bug-根本原因分析 电压out of range未清rbin故障

历史记录

#1 - 2024-12-03 14:44 - 涛陆

- 计划完成日期从2024-12-01 变更为 2024-12-05
- 状态从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2024-12-03 14:44 - 涛陆

- 指派给从 涛陆 变更为 帅辉罗

#3 - 2025-01-21 14:26 - 帅辉罗

- 计划完成日期从2024-12-05 变更为 2024-11-29
- 状态从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- 目标版本从 H004_SW0007169.A002.0 变更为 H005_SW0007169.A003.0
- % 完成从 0 变更为 100
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-29

仅验证失效项,BUG已关闭

文件

Ford_SWET_3.5_320.xlsm	539 KB	2024-11-29	帅辉罗
------------------------	--------	------------	-----