

FORD LDM Localization - Bug #3181

PWM/LSSS 故障联动测试

2024-12-02 10:58 - 永琪 徐

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-12-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-02
指派给:	凡慧 孔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
LB功能配置为通道1和2，联动低边1和pwm1，之后造LB的单个Buck故障后，联动另一-BUCK和PWM&LSSS通道关闭，实测在故障后 PWM通道未能熄灭，且在故障恢复后BUCK和低边1的LB功能未能正常恢复点亮，逻辑不受控			
Bug-根本原因分析			
与客户沟通，buck通道不需要联动到PWM/LSSS.请关闭问题			

历史记录

#1 - 2024-12-05 09:17 - 永琪 徐

- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0

#2 - 2025-01-06 17:40 - 涛陆

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题解决

- 指派给 从 涛陆 变更为 凡慧 孔

- Bug-根本原因分析 已更新。

#3 - 2025-02-06 10:20 - 凡慧 孔

- 状态 从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100