

## 工厂模式

2024-12-03 13:17 - 传鹏 胡

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-12-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-05
指派给:	传鹏 胡	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	验证失效项
Bug-实际关闭日期:	2025-02-06	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
<b>描述</b>			
不管是在工厂模式还是在出厂模式，APINFO4都没有置1，CFG_match不对也不置1 关联测试用例3.8所有 Ford_SWER_0086_0001 Ford_SWER_0086_0003 Ford_SWER_0086_0004 Ford_SWER_0086_0005 Ford_SWER_0086_0006 Ford_SWER_0086_0007 Ford_SWER_0086_0008 Ford_SWER_0086_0009			
<b>Bug-根本原因分析</b> 在做通信故障报警时，把APINFO4那个bit赋值成了0			

## 历史记录

#1 - 2024-12-03 13:20 - 传鹏 胡

- 描述 已更新。

#2 - 2024-12-03 13:56 - 涛 陆

- 计划完成日期 被设置为 2024-12-05
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#3 - 2024-12-03 13:56 - 涛 陆

- 指派给 从 涛 陆 变更为 传鹏 胡

#4 - 2025-02-06 08:52 - 传鹏 胡

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-02-06