

FORD LDM Localization - Bug #3193

Ford_SWET_0001_0006_0001:LB/TL/DRL/PL单点，8.1V断上电，不降额输出；HB单点，8.1V断上电，20%输出，超过了所需降额

2024-12-03 13:37 - 云浩 汪

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-12-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-25
指派给:	凡慧 孔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:	新的降功率曲线就是这样的		
描述			
软件版本：A002.0 dataset:AC			
问题描述： LB/TL/DRL/PL单点，8.1V断上电，不降额输出；HB单点，8.1V断上电，20%输出，超过了所需降额			
操作步骤： 1、单点LB 2、设置电源电压8.1V，断上电，测量LB输出通道电流			
结果： LB电流维持100%输出。TL/DRL/PL单点一致，HB单点超额降至20%。LB+HB则都降至20%			
Bug-根本原因分析			
软件分为两个降功率曲线			

历史记录

#1 - 2024-12-03 13:57 - 云浩 汪

- 跟踪 从 错误 变更为 Bug
- 状态 从 新建 变更为 Bug-新建
- Bug-优先级 被设置为 高

#2 - 2025-02-25 09:03 - 涛 陆

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题分析
- Bug-根本原因分析 已更新。

#3 - 2025-02-25 09:04 - 涛 陆

- 计划完成日期 从 2024-12-10 变更为 2025-02-25
- 状态 从 Bug-问题分析 变更为 Bug-不是问题
- 指派给 从 涛 陆 变更为 凡慧 孔
- Bug-不是问题原因 被设置为 新的降功率曲线就是这样的

不是问题，请关闭问题

#4 - 2025-02-25 09:23 - 凡慧 孔

- 状态 从 Bug-不是问题 变更为 Bug-已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100