

FORD LDM Localization - Bug #3198

只有不分温度迟滞符合要求，buck温度降功率恢复时电流波动过大

2024-12-03 17:40 - 传鹏 胡

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-12-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-08
指派给:	凡慧 孔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	验证失效项
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
只有145 符合要求，其余迟滞错误 Ford_SWET_0050_0006_0001			
Bug-根本原因分析			
recover at Revision: 1801			

历史记录

- #1 - 2024-12-05 17:22 - 传鹏 胡
- Bug-优先级 从 中 变更为 高
- #2 - 2024-12-06 08:57 - 传鹏 胡
- 目标版本 从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H004_SW0007169.A002.0
- #3 - 2025-01-06 09:15 - 涛 陆
- 计划完成日期 被设置为 2025-01-08
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛 陆 变更为 永琪 徐
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。
- #4 - 2025-02-25 08:57 - 涛 陆
- 指派给 从 永琪 徐 变更为 传鹏 胡
- #5 - 2025-03-03 12:43 - 传鹏 胡
- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-问题解决
- 指派给 从 传鹏 胡 变更为 凡慧 孔
- #6 - 2025-03-03 13:58 - 凡慧 孔
- 状态 从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭
- 目标版本 从 H004_SW0007169.A002.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2
- % 完成 从 0 变更为 100