

FORD LDM Localization - Bug #3204

Bug # 3282 (Bug-已关闭): 报警时间问题

Ford_SWET_3.5_0068 HB单颗LED开路

2024-12-04 09:33 - 稚媛 黄

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-07
指派给:	凡慧 孔	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	验证报警
Bug-实际关闭日期:	2025-01-06	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
需求ID：Ford_SWER_0053_0001 Ford_SWER_0053_0003 Ford_SWER_0053_0004 Ford_SWER_0053_0005 Ford_SWER_0054_0001 Ford_SWER_0054_0003 Ford_SWER_0055_0001 Ford_SWER_0055_0003 Ford_SWER_0061_0001 Ford_SWER_0062_0002 配置： Channel2_usage_cfg=0x02 Channel3_usage_cfg=0x02 HB_Failure_Report_cfg=0x01 "FAN_Activation_Trigger_cfg" = 0x02, HB_Failure_Deact_cfg =1 测试步骤： 1、设置 NTC 25 ° C 2、设置BIN X 2000Ohm，处于正常RBIN 档位范围 3、电源电压 置高，Logic 信号置高电平，IGN信号 ="RUN/Start" 4、单颗LED开路故障 5、故障恢复 6、再次故障后，电源电压重启 预期结果： 上电恢复时长需在500ms到1s区间反馈故障 实测结果： 恢复时长实测479ms反馈故障			
Bug-根本原因分析			
系列问题，统一验证			

历史记录

#1 - 2025-01-06 18:00 - 涛陆

- 计划完成日期 被设置为 2025-01-07
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭
- 指派给 从 涛陆 变更为 凡慧 孔
- 目标版本 从 H004_SW0007169.A002.0 变更为 H005_SW0007169.A003.0
- % 完成 从 0 变更为 100
- 父任务 被设置为 #3282
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-01-06
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2025-01-06 18:11 - 涛陆

- % 完成从 100 变更为 0