

# FORD LDM Localization - Bug #3210

## 无mainpower供电

2024-12-04 09:50 - 永琪徐

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-20
指派给:	永琪徐	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	该条需求有变动，目前信号报警为APINFO3=1&APINFO2=1和LowBeam_Outage_Status=1，在3.0版本软件上已经符合设计要求
Bug-实际关闭日期:	2024-12-11	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
<b>描述</b>			
主电源电感损坏 故障测试 在模块无main power供电后，应反馈输入电源电压超范围，目前版本软件反馈的是ECU内部故障，所以反馈信号需要进行修改			
<b>Bug-根本原因分析</b>			
区分 电路损坏还是mainpower丢失故障			

### 历史记录

#1 - 2024-12-19 19:12 - 涛陆

- 计划完成日期 被设置为 2024-12-20
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 目标版本 从 H004\_SW0007169.A002.0 变更为 H005\_SW0007169.A003.0
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2025-03-11 15:19 - 希星柯

- 指派给 从 涛陆 变更为 永琪徐

#3 - 2025-03-11 15:27 - 永琪徐

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-12-11
- Bug-验证说明 已更新。

该问题需求有变动，在3.0版本软件已经修复，报警信号正常