

FORD LDM Localization - Bug #3213

dataset的PWM配置

2024-12-04 09:57 - 永琪 徐

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-23
指派给:	凡慧 孔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	仅验证失效项
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述

PWM通道的配置不能配超过60%，超过60就会点不亮；
在配置为60以下情况下，灯可以亮 但是占空比实测下来不管配多少 都是1%左右
具体的实测占空比如下图所示

MSO-X 2024A, MY62160242: Wed Dec 04 09:03:28 2024

光标设置菜单

模式	源	光标	单位	X1: -630.000000us	Y1: 6.9625V
手动	5V	X1 X2		X2: -580.000000us	Y2: -12.9375V

Bug-根本原因分析

软件触发了断沿复位

历史记录

- #1 - 2024-12-19 19:30 - 涛陆
 - 计划完成日期 被设置为2024-12-23
 - 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
 - Bug-根本原因分析 已更新。
 - Bug-验证说明 已更新。
- #2 - 2025-02-25 08:55 - 涛陆
 - 指派给 从 涛陆 变更为 永琪 徐

#3 - 2025-02-25 08:58 - 永琪徐

- 状态从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-问题解决
- 指派给从 永琪徐 变更为 凡慧孔
- 目标版本从 H004_SW0007169.A002.0 变更为 H005_SW0007169.A003.0

该问题在3.0版本软件已经修复

#4 - 2025-02-25 09:24 - 凡慧孔

- 状态从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭
- % 完成从 0 变更为 100

文件

clipboard-202412040957-tgsqt.png	24.3 KB	2024-12-04	永琪徐
----------------------------------	---------	------------	-----