

FORD LDM Localization - Bug #3225

Ford_SWET_0029_0001_0015：PWM的配置上不能配超过60%，超过60就会点不亮；在60以下PWM情况下，灯可以亮 但是占空比实测下来不管配多少 都是1%左右

2024-12-04 14:08 - 云浩 汪

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-11
指派给:	凡慧 孔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	验证关于PWM的所有测试用例
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
软件版本：A002.0 dataset：CH和LSD都不配DRL，PWM1/2/3/4配置为DRL1，占空比100%			
问题描述： PWM的配置上不能配超过60%，超过60就会点不亮；在60以下PWM情况下，灯可以亮 但是占空比实测下来不管配多少 都是1%左右			
操作步骤： 1、打开DRL			
结果： 1、PWM输出不对.			
备注：PWM设置LB正常			
Bug-根本原因分析			
计算PWM输出占空比时溢出			

历史记录

#1 - 2025-01-06 08:34 - 涛 陆
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛 陆 变更为 永琪 徐
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。
#2 - 2025-02-25 08:59 - 永琪 徐
- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-问题解决
- 指派给 从 永琪 徐 变更为 凡慧 孔
- 目标版本 从 H004_SW0007169.A002.0 变更为 H005_SW0007169.A003.0
该问题在3.0版本软件已经修复
#3 - 2025-02-25 09:24 - 凡慧 孔
- 状态 从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100