

FORD LDM Localization - Bug #3280

NTC /电源电压/ Buck 降功率时，有LSSS调光的部分，功能闪烁

2025-01-03 14:59 - 槐 杨

状态:	Bug-新建	开始日期:	2025-01-03
优先级:	高	计划完成日期:	2025-01-10
指派给:	盛炜 朱	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
NTC /电源电压/ Buck 降功率时，有LSSS调光的部分，Buck通道和LSSS通道一起调光，会功能闪烁，需和客户沟通如何解决			

历史记录

- #1 - 2025-01-03 15:03 - 槐 杨
- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H005_SW0007169.A003.0
- #2 - 2025-01-03 15:07 - 槐 杨
- 优先级 从 普通 变更为 高