

FORD LDM Localization - Bug #3281

dataset上DRL2配置异常

2025-01-06 08:38 - 永琪 徐

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2025-01-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-08
指派给:	凡慧 孔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	验证失效项
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
dataset上低边通道不配置，pwm通道配置DRL2，该pwm通道无法点亮			
Bug-根本原因分析			
数据溢出			

历史记录

#1 - 2025-01-06 17:33 - 涛 陆

- 计划完成日期 被设置为 2025-01-08
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛 陆 变更为 永琪 徐
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2025-02-25 09:09 - 永琪 徐

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-问题解决
- 指派给 从 永琪 徐 变更为 凡慧 孔

该问题已经解决

#3 - 2025-02-25 09:21 - 凡慧 孔

- 状态 从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100