

FORD LDM Localization - Bug #3299

Ford_SWER_0010_0008 : LB failsafe工况低边后面灯珠未点亮

2025-01-14 15:53 - 云浩 汪

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2025-01-14
优先级:	高	计划完成日期:	2025-01-21
指派给:	云浩 汪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	需求如此
Bug-实际关闭日期:	2025-03-11	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
问题描述 :			
LB failsafe工况低边后面灯珠未点亮			
版本 :			
H000.5 ABD3.0			
操作步骤 :			
1、Input CH1接入12V			
结果 :			
1、近光灯点灯 , CH配置端LED亮了 , LSD配置端未点亮。要求LSD端也正常亮			
clipboard-202501141553-nzwrdd.png			
Bug-根本原因分析			
符合需求			

历史记录

#1 - 2025-01-14 16:34 - 云浩 汪

- 主题从 LB failsafe工况低边后面灯珠未点亮 变更为 Ford_SWER_0010_0008 : LB failsafe工况低边后面灯珠未点亮
- 目标版本从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H005_SW0007169.A003.0

#2 - 2025-03-11 15:15 - 希星 柯

- 状态从 Bug-新建 变更为 Bug-问题解决
- 指派给从 涛陆 变更为 云浩 汪
- Bug-根本原因分析已更新。

#3 - 2025-03-11 16:25 - 云浩 汪

- 状态从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期被设置为 2025-03-11
- Bug-验证说明已更新。

文件

clipboard-202501141553-nzwrdd.png

74.1 KB

2025-01-14

云浩 汪