

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2025-01-14
优先级:	高	计划完成日期:	2025-03-03
指派给:	凡慧 孔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:	符合FS中8V点亮的要求，判断为不是问题		
描述			
clipboard-202501141626-d1a3b.png			
问题描述：在低压关断后，再往上恢复电压，LB/TL在8V才恢复打开			
版本： H000.5 ABD3.0			
操作步骤： 1、设置Input CH1和CH2接入12V电源 2、缓慢下调电源电压直至近光灯熄灭 3、缓慢上调电源电压直至近光灯点亮			
结果： 2、5.9V近光灯熄灭 3、8V近光灯恢复点亮。如插图，需要7V恢复点亮			
Bug-根本原因分析			
FS中要求LB8V时功能点亮			
请关闭问题			

历史记录

- #1 - 2025-03-03 17:30 - 涛 陆
- 计划完成日期 从 2025-01-21 变更为 2025-03-03
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题分析
- Bug-根本原因分析 已更新。
- #2 - 2025-03-03 17:31 - 涛 陆
- 状态 从 Bug-问题分析 变更为 Bug-不是问题
- 指派给 从 涛 陆 变更为 凡慧 孔
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-不是问题原因 被设置为 符合FS中8V点亮的要求，判断为不是问题
- #3 - 2025-03-05 08:02 - 凡慧 孔
- 状态 从 Bug-不是问题 变更为 Bug-已关闭
- 目标版本 从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2
- #4 - 2025-03-05 08:55 - 凡慧 孔
- % 完成 从 0 变更为 100

文件

clipboard-202501141626-d1a3b.png	51.7 KB	2025-01-14	云浩 汪
----------------------------------	---------	------------	------