

FORD LDM Localization - 功能 #3306

功能 # 3167 (新建): Open Issue and Track List

LB功能安全-电源电压降功率策略变动


2025-01-16 09:05 - 盛炜 朱

状态:	已解决	开始日期:	2025-01-16
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	希星 柯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时

描述

20250105功能安全会议

对于电源电压降功率功能,如果Bandgap出现无效状态导致进入功能安全状态,LB功能维持Bangap异常前状态.



历史记录

#1 - 2025-01-16 10:26 - 盛炜 朱

- 文件 已删除 (clipboard-202501160902-x5ghr.png)

#2 - 2025-01-16 10:26 - 盛炜 朱

- 文件 clipboard-202501161026-beuqn.png 已添加

- 描述 已更新。

#3 - 2025-01-16 15:35 - 盛炜 朱

- 文件 clipboard-202501161535-w97si.png 已添加

- 描述 已更新。

#4 - 2025-01-16 15:37 - 盛炜 朱

- 文件 已删除 (clipboard-202501161026-beuqn.png)

#5 - 2025-01-21 15:05 - 盛炜 朱

- 描述 已更新。

#6 - 2025-03-03 13:50 - 涛 陆

- 指派给 从 涛 陆 变更为 希星 柯

- 目标版本 从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2

功能安全部分更改为柯希星，功能安全部分目标版本更改为3.2

#7 - 2025-03-04 10:53 - 希星 柯

- 状态从 新建 变更为 已解决

文件

clipboard-202501161535-w97si.png

19.6 KB

2025-01-16

盛炜 朱