

FORD LDM Localization - Bug #3310

DRL/POS启动延时问题

2025-01-17 10:01 - 娟高

状态:	Bug-新建	开始日期:	2025-01-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-22
指派给:	涛陆	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述
DRL/POS冷启动延时偶有发现78ms, 74ms, 68ms
均超过要求的60ms
DRL/POS热启动延时偶有发现58ms, 64ms, 62ms
均超过要求的20ms