

FORD LDM Localization - Bug #3316

Ford_SWET_006x_0001_0001：Headlamp_Low_Beams_Out=2：DRL_ON时，未将视为LB点灯需求，outage报错了。

2025-01-17 13:04 - 云浩 汪

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2025-01-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-06
指派给:	凡慧 孔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	修复失效项
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述

clipboard-202501171300-b78w6.png

问题描述：

Headlamp_Low_Beams_Out=2：DRL_ON时，outage报错了

版本：ACC3.0 H000.5

操作步骤：

- 1、设置Input CH1/2输入12V
- 2、设置Headlamp_Low_Beams_Out=2：DRL_ON

结果：

- 2、LB outage报错了（要求ON/DRL_ON是正常的）

Bug-根本原因分析

软件发布时间早于需求锁定时间，已更新修复

历史记录

#1 - 2025-01-17 13:07 - 云浩 汪

- 主题 从 Ford_SWET_006x_0001_0001：Headlamp_Low_Beams_Out=2：DRL_ON时，outage报错了 变更为 Ford_SWET_006x_0001_0001：Headlamp_Low_Beams_Out=2：DRL_ON时，未将视为LB点灯需求，outage报错了。

#2 - 2025-02-06 09:04 - 涛 陆

- 计划完成日期 从 2025-01-21 变更为 2025-02-06

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证

- 指派给 从 涛 陆 变更为 云浩 汪

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。

#3 - 2025-03-04 13:42 - 涛 陆

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-问题解决

- 指派给 从 云浩 汪 变更为 凡慧 孔

问题已解决，请关闭问题

#4 - 2025-03-05 08:56 - 凡慧 孔

- 状态 从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭

- 目标版本 从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2

- % 完成 从 0 变更为 100

文件

