

# FORD LDM Localization - Bug #3320

Ford\_SWET\_0038\_0003\_0103/104:DRL1和DRL2同时开启动画，实际动画时长过长，且DRL2与DRL1亮灭时间不同步

2025-01-17 13:49 - 平平 陈

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2025-01-17
优先级:	高	计划完成日期:	2025-02-10
指派给:	涛 陆	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	A003.1验证已修复
Bug-实际关闭日期:	2025-02-10	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
<strong>描述</strong>			
问题描述： 1、实际动画时长与设置的动画时长差异较大，亮度占空比没问题； 2、DRL2与DRL1亮灭时间不同步；			
配置：见附件			
测试步骤：见附件截图			
Bug-根本原因分析			
软件问题			

## 历史记录

#1 - 2025-02-10 17:17 - 平平 陈

- 计划完成日期 被设置为 2025-02-10
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-02-10
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

## 文件

FordDataSet.AD(DV01.13) - SWET_0038_0103.xlsm	537 KB	2025-01-17	平平 陈
FordDataSet.AD(DV01.13) - SWET_0038_0104.xlsm	537 KB	2025-01-17	平平 陈
动画测试结果-SEWT_0038_0003_0102&0103.png	350 KB	2025-01-17	平平 陈