FORD LDM Localization - Bug #3322

Ford_SWET_0018_0004_0009 : HB呼吸打开时，有较明显先闪一下再渐亮

2025-01-17 14:24 - 云浩汪

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2025-01-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-06
指派给:	凡慧孔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:	从5%开始渐凉到目标亮度		
描述			
问题描述： HB呼吸打开时，有较明显先闪一下再渐亮			
版本： H000.5 ACC3.0			
操作步骤： 1、dataset设置Fast 1000ms 2、选Fast，打开HB			
结果： 2、有较明显先闪一下再渐亮，要求是渐亮			
Bug-根本原因分析			
bench conti模块，从5%开始渐凉到目标亮度 请关闭问题			

历史记录

#1 - 2025-02-06 09:07 - 涛陆

- 计划完成日期从 2025-01-21 变更为 2025-02-06
- 状态从 Bug-新建 变更为 Bug-问题分析
- 指派给从 涛陆 变更为 云浩汪
- Bug-根本原因分析 已更新。

#2 - 2025-03-03 17:13 - 涛陆

- 状态从 Bug-问题分析 变更为 Bug-不是问题
- 指派给从 云浩汪 变更为 凡慧孔
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-不是问题原因 被设置为 从5%开始渐凉到目标亮度

#3 - 2025-03-05 08:57 - 凡慧孔

- 状态从 Bug-不是问题 变更为 Bug-已关闭
- % 完成从 0 变更为 100