

FORD LDM Localization - Bug #3323

Ford_SWET_0029_0001_0027：配置PWM为DRL2，TL active时DRL1/2/PO2关闭，转向开启后，PWM配置的DRL2未关闭

2025-01-17 20:05 - 云浩 汪

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2025-01-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-10
指派给:	云浩 汪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	验证转向日行互动关系
Bug-实际关闭日期:	2025-03-19	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
问题描述： 配置PWM为DRL2，TL active时DRL1/2/PO2关闭，转向开启后，PWM配置的DRL2未关闭			
版本： ACC3.0 H000.5			
操作步骤： 1、CH配置DRL1，LSD配置DRL2，PWM1/2配置DRL1，PWM3/4配置DRL2，TL active时DRL1/2/PO2关闭 2、打开DRL 3、设置转向闪烁			
结果： 2、DRL打开 3、出PWM3/4外的DRL都关闭了，要求都关闭			
Bug-根本原因分析			
已解决			

历史记录

#1 - 2025-03-04 13:39 - 涛 陆

- 计划完成日期 从 2025-01-21 变更为 2025-03-10

- 指派给 从 涛 陆 变更为 希星 柯

- 目标版本 从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2

问题暂定在V3.2解决

#2 - 2025-03-11 12:41 - 希星 柯

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题解决

- 指派给 从 希星 柯 变更为 云浩 汪

- Bug-根本原因分析 已更新。

#3 - 2025-03-19 13:55 - 云浩 汪

- 状态 从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-03-19

- Bug-验证说明 已更新。

AAA3.2复测通过，关闭