

FORD LDM Localization - Bug #3327

NTC配置降到0，LSSS后面的灯降功率期间会闪

2025-02-05 10:06 - 传鹏 胡

状态:	Bug-挂起	开始日期:	2025-02-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-20
指派给:	盛炜 朱	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	buck频率与LSSS频率不一致
Bug-不是问题原因:			
描述			
配置NTC故障后降功率降100%，造NTC故障，近光后面的LSSS会闪烁熄灭			
Bug-根本原因分析			
buck频率与LSSS开关频率不一致会导致			

历史记录

- #1 - 2025-02-06 09:16 - 涛 陆
- 计划完成日期 被设置为 2025-02-20

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-挂起

- 指派给 从 涛 陆 变更为 盛炜 朱

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-挂起原因 已更新。
- #2 - 2025-03-04 13:32 - 涛 陆
- 目标版本 从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2

问题暂定在V3.2与客户分析