

# FORD LDM Localization - Bug #3332

## LSSS故障测试

2025-02-05 16:21 - 永琪徐

状态:	Bug-问题解决	开始日期:	2025-02-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-14
指派给:	云浩汪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

**描述**  
开路故障后，功能熄灭，并联动另一通道故障熄灭，恢复后功能正常工作  
配置LSSS 100%时，对chn和lsss做单颗短路后，功能无法熄灭，（把低边的led全部短路都未一灭全灭，chn上短路5颗才触发）

**Bug-根本原因分析**  
低边故障功能软件未实现

### 历史记录

#1 - 2025-02-25 09:22 - 涛陆

- 目标版本从 H005\_SW0007169.A003.0 变更为 H005\_SW0007169.A003.2

目标版本改为A003.2

#2 - 2025-03-19 08:29 - 希星柯

- 计划完成日期被设置为2025-03-14

- 状态从 Bug-新建 变更为 Bug-问题解决

- 指派给从 涛陆 变更为 云浩汪

- Bug-根本原因分析已更新。