

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2025-02-10
优先级:	高	计划完成日期:	2025-03-04
指派给:	云浩 汪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	验证失效项
Bug-实际关闭日期:	2025-03-12	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
问题描述： 转向设置延迟300ms，制造通道故障，outage未能报警			
版本： A003.1 H005			
操作步骤： 1、dataset设置转向延迟开启300ms 2、设置转向375ms亮375ms灭 3、制造转向通道开路			
结果： 2、转向闪烁 3、转向关闭，outage未报警，要求报警			
Bug-根本原因分析			
与客户重新梳理了该功能需求，代码重新写了该功能完善放在3.2完成			

历史记录

- #1 - 2025-02-25 09:21 - 涛 陆
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛 陆 变更为 云浩 汪
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。
- #2 - 2025-03-03 17:07 - 涛 陆
- 计划完成日期 从 2025-02-17 变更为 2025-03-04
- 目标版本 从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2
- Bug-根本原因分析 已更新。
- #3 - 2025-03-03 17:08 - 涛 陆
- 指派给 从 云浩 汪 变更为 希星 柯
- #4 - 2025-03-11 14:59 - 希星 柯
- 指派给 从 希星 柯 变更为 云浩 汪
- #5 - 2025-03-12 09:11 - 云浩 汪
- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-03-12
- AAA3.2验证已修复，关闭