

FORD LDM Localization - Bug #3341

Ford_SWET_0006_0003_0001：DRL/PL无法点亮

2025-03-03 10:04 - 平平 陈

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-08-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-20
指派给:	希星 柯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	A001.2版本验证通过
Bug-实际关闭日期:	2025-08-20	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
测试版本:A001.0			
问题描述： DRL/PL无法点亮			
Bug-根本原因分析			
逻辑问题			

历史记录

- #1 - 2025-03-19 13:14 - 平平 陈
- 计划完成日期 被设置为 2025-08-20
 - 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭
 - Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-08-20
 - Bug-根本原因分析 已更新。
 - Bug-验证说明 已更新。