

# FORD LDM Localization - Bug #3342

客户反馈当上位机面板中BCM-control中全部设置off，上电后DRL/PL会出现闪的情况

2025-03-03 10:21 - 稚媛 黄

状态:	Bug-问题解决	开始日期:	2025-03-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-10
指派给:	云浩 汪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述	clipboard-202503031019-7ilpg.png 如上图配置上位机，启动上位机后和上电后DRL/PL会出现闪的情况		
Bug-根本原因分析	已解决，待验证		
相关的问题:	关联到 Bug #3348: CD706实车测试问题		
	Bug-已关闭	2025-03-03	2025-03-19

## 历史记录

#1 - 2025-03-04 10:49 - 涛 陆

- 关联到 Bug #3348: CD706实车测试问题 已添加

#2 - 2025-03-04 10:49 - 涛 陆

- 指派给 从 涛 陆 变更为 希星 柯

问题转给柯希星解决

#3 - 2025-03-11 15:02 - 希星 柯

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-10

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题解决

- 指派给 从 希星 柯 变更为 云浩 汪

- Bug-根本原因分析 已更新。

## 文件

clipboard-202503031019-7ilpg.png

116 KB

2025-03-03

稚媛 黄