FORD LDM Localization - Bug #3343

Rbin电流与预期结果不一致

2025-03-03 12:25 - 平平 陈

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-08-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-21
指派给:	希星 柯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	低	Bug-验证说明:	A001.2版本验证通过
Bug-实际关闭日期:	2025-08-21	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述 测试版本:A001.0 问题描述： 设置对应的bin值，重新上电后，电流差异较大
Bug-根本原因分析 软件代码逻辑问题

历史记录

#1 - 2025-03-03 12:34 - 平平 陈

- 开始日期 从 2025-03-03 变更为 2024-08-13

#2 - 2025-03-19 13:16 - 平平 陈

- 计划完成日期 被设置为 2025-08-21

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-08-21

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。