

FORD LDM Localization - Bug #3344

Ford_SWET_0010_0008：LB Failsafe模式满足LSD控制的LED不点亮

2025-03-03 12:27 - 平平 陈

状态:	Bug-新建	开始日期:	2024-08-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	希星 柯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	低	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
测试版本:A001.0			
问题描述： Failsafe后不受LSD1的影响输出7颗LED灯珠,LSD2不可用，灯无法点亮			