

FORD LDM Localization - Bug #3345

Ford\_SWET\_0010\_0009 : LB Failsafe模式下通道2、3、4设置为LB无输出

2025-03-03 12:32 - 平平 陈

状态:	Bug-新建	开始日期:	2024-08-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	希星 柯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	低	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

**描述**  
测试版本：A001.0  
问题描述：  
将通道1/2/3/4都设置为LB输出，刷入dataset后，预期结果该通道无输出，实际测量均有输出