

FORD LDM Localization - Bug #3348

CD706实车测试问题

2025-03-03 15:29 - 涛陆

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2025-03-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-19
指派给:	平平 陈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	已解决
Bug-实际关闭日期:	2025-03-19	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
车辆休眠以后，进行解锁操作，DRL/PL功能会闪一下。			
Bug-根本原因分析			
已解决，待验证			
相关的问题:			
关联到 Bug #3342: 客户反馈当上位机面板中BCM-control中全部设置off，上电后DRL/PL会出...			
		Bug-问题解决	2025-03-03 2025-03-10

历史记录

#1 - 2025-03-04 10:49 - 涛陆

- 关联到 Bug #3342: 客户反馈当上位机面板中BCM-control中全部设置off，上电后DRL/PL会出现闪的情况 已添加

#2 - 2025-03-11 14:37 - 平平 陈

原因分析：
上位机动画信号WFSubstate默认是(0x0)NULL，初次上电直接触发发送宾动画

#3 - 2025-03-11 15:01 - 希星 柯

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题解决
- 指派给 从 希星 柯 变更为 云浩 汪
- Bug-根本原因分析 已更新。

#4 - 2025-03-11 15:10 - 云浩 汪

- 指派给 从 云浩 汪 变更为 平平 陈

AAA3.2测试OK，建议复测下所有动画逻辑下断上电

#5 - 2025-03-19 10:15 - 平平 陈

- 计划完成日期 从 2025-03-07 变更为 2025-03-19
- 状态 从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭
- Bug-优先级 从 高 变更为 中
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-03-19
- Bug-验证说明 已更新。

文件

ed4a362c65a6ac11cde201bb7379a4d2.mp4	1020 KB	2025-03-03	涛陆
--------------------------------------	---------	------------	----