

VW 尾灯平台件 - Bug #341

VW336：模块重启点灯异常

2023-02-02 12:47 - 凯 陈

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-02-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-02-10
指派给:	凯 陈	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	重启无异常
Bug-实际关闭日期:	2023-02-10	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
Bug-根本原因分析			
上电dcdc输出缓慢调节导致。			

历史记录

#1 - 2023-02-08 09:18 - 凯 陈

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题解决
- Bug-根本原因分析 已更新。

#2 - 2023-02-08 09:19 - 凯 陈

- % 完成 从 0 变更为 80

#3 - 2023-03-30 09:14 - 凯 陈

- 状态 从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭
- % 完成 从 80 变更为 100
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-02-10
- Bug-验证说明 已更新。