

Ford_SWET_0029_0001_0007：低边1/2配置为DRL2，联动控制方式0，TL关闭时PO2未恢复点亮

2025-03-26 10:52 - 平平 陈

状态:	Bug-新建	开始日期:	2024-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	希星 柯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
问题描述：			
低边1/2配置为DRL2，联动控制方式0，开启TL和PO，TL关闭时PO2未恢复点亮			
测试版本：			
A001.7			