

FORD LDM Localization - Bug #3428

Ford_SWET_0001_0007_0005 : LBfailsafe下PWM配置的LB/DRL/FOG/CONER等还能输出，要求PWM关闭

2025-07-11 13:03 - 云浩 汪

状态:	Bug-问题解决	开始日期:	2025-07-11
优先级:	高	计划完成日期:	2025-07-18
指派给:	云浩 汪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
LB failsafe下只能打开近光通道配置的灯光，低边及其他通道，PWM都应关闭。当前测试PWM配置的LB/DRL/FOG/CONER等还能输出			
版本：			
AAA3.2			
操作步骤：			
1、 PWM1配置LB， PWM2配置DRL 2、 仅input CH1上电			
结果：			
2、 通道1配置的灯珠亮，PWM1和2都亮。（要求PWM1和2也关闭）			
Bug-根本原因分析			
failsafe下，没有关闭PWM通道输出			

历史记录

#1 - 2025-08-05 11:00 - 希星 柯

- 状态从 Bug-新建 变更为 Bug-问题解决
- 指派给从 希星 柯 变更为 云浩 汪
- Bug-根本原因分析 已更新。

已完成