FORD LDM Localization - Bug #2856

dataset问题

2024-10-29 13:38 - 传鹏 胡

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-11
指派给:	传鹏 胡	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述 当DRL/L的Signal Source配置为INVALID时，DRL_POS_Triger_Dutycycle和parkpos_intensity的配置没有拉灰，还可以配置数值
Bug-根本原因分析 已在REV AB.4上更新

历史记录

#1 - 2024-10-29 15:13 - 培源 左

此Bug将在AC版本上更新

#2 - 2024-11-11 14:17 - 培源 左

- 计划完成日期 被设置为2024-11-11
- 状态从 Bug-新建 变更为 Bug-问题解决
- 指派给从 培源 左 变更为 传鹏 胡
- % 完成从 0 变更为 100
- Bug-根本原因分析 已更新。

#3 - 2024-11-26 08:37 - 斌 徐

- 状态从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭